## Konfiguracja Proxmark3 na Windows 10

1. Podepnij Proxmark3 do portu USB – zwróć uwagę na którym porcie został podpięte urządzenie.



- 2. Windows sam instaluje odpowiedni sterownik jeżeli nie należy pobrać najnowszy sterownik i zainstalować go ręcznie. Jeżeli zainstalował przejdź do następnego kroku
- 3. Menadżer urządzeń > Porty -> "odpowiedni port" -> Aktualizuj sterownik

Właściwości: Urządzenie szeregowe USB (COM16)							
Ogólne	Ustawienia portu	Sterownik	Szczegóły	Zdarzenia			
	Urządzenie szeregowe USB (COM16)						
	Dostawca sterownika:	Microsoft	Microsoft				
	Data sterownika: 21.06.2006						
	Wersja 10.0.17134.1 sterownika:						
	Podpis cyfrowy: Microsoft Windows						
Szczegóły sterownika		Wyświetl sterowni	Wyświetl szczegóły plików zainstalowanego sterownika.				
Aktualizuj sterownik		Aktualizu	Aktualizuj sterownik dla tego urządzenia				
Przywróć sterownik		Przywrac sterowni urządzer	Przywraca poprzednio zainstalowany sterownik, jeśli po zaktualizowaniu sterownika urządzenie nie działa.				
Wyłącz urządzenie		Wyłącz u	Wyłącz urządzenie.				
Odi	nstaluj urządzenie	Odinstalı (zaawan:	Odinstaluj urządzenie z systemu (zaawansowane).				
				ОК	Anuluj		

Następnie Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika (jeżeli nie zadziała automatyczne instalowanie sterownika)



Sterownik można pobrać ze strony: <u>www.github.com/Proxmark/proxmark3/wiki</u> - Sekcja Proxmark Driver Installation

- 4. Po zainstalowaniu Sterownika ściągamy najnowszy plik z Internetu *pm3-bin-v301* ( to jest wersja z dnia 12.VI.2019)
- 5. Z linii komend wybieramy folder który ściągnęliśmy plik w tym przypadku: *cd desktop/pm3/windows/client*
- 6. Następnie uruchamiamy plik Proxmark3 komendą: Proxmark3 COM(nr portu)



7. Proxmark3 gotowy do użytkowania!